

# ایمنی و حفاظت در محیط کار

## بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمه

نیروی کار ملی در مسیر توسعه کشور بعنوان سرمایه‌ای گرانبها در معرض مخاطرات و آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف صنعتی قرار دارد. مشکلات و تهدیدهای گوناگون محیط کار سبب می‌گردد تا همه ساله تعدادی از کارگران در محیط‌های تولیدی بعلت حوادث ناشی از کار یا عوامل زیان آور محیط کار، جان خود را از دست داده یا دچار بیماری‌های شغلی و معلولیت‌های گوناگون گردند. حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای مشکلی نیست که به تازگی رخ نموده باشد بلکه از روزی که بشر با کار آشنا شده با آن دست به گربیان بوده و در نقاط مختلف جهان اتفاق می‌افتد. اما نکته مهم، توجه به علل حوادث و یافتن راه حل‌هایی برای جلوگیری و یا کاهش آنهاست. فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن‌سازی محیط کار است.

کار کردن وسیله‌ای مطلوب برای صرف انرژی در راه صحیح است انسان بایستی انرژی خود را به طریق مطلوبی به مصرف برساند تا بتواند سلامت خود را حفظ نماید. کار وسیله‌ای برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران است و عشق به کار یکی از بهترین راه‌های رفع نگرانی؛ تشویش و اضطراب و جلوگیری از خودخواهی است. فرد شاغل در پخش صنعت بعنوان فرد صنعتی محسوب می‌شود و مهم‌ترین وظیفه این فرد آگاهی از عوامل ایجاد کننده حوادث در محیط کار و پیشگیری از ایجاد حادثه بوده تا سلامت خود و دیگران را به مخاطره نیاندازد. به طور خلاصه در صنعت هر فرد مسئول ایمنی و بهداشت کار خود و دیگران است. یعنی هر فرد مسئول پیشگیری از ایجاد حادثه برای خود و دیگران است.

## وظایف عمومی کارگران

۱- کارگران باید در حیطه مسئولیتشان تلاش لازم را برای حفظ سلامتی و نگهداری وسایل

کار خود بعمل آورده و قوانین و مقررات ایمنی را همیشه مدنظر داشته باشند.

۲- کارگران باید نسبت به کسب آگاهی از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی مرتبط با کار

خود اقدام وهمواره از آنها تعیت نمایند.

۳- هر گونه عیب و نقصی را بدون تأخیر به سرپرست قسمت گزارش نمائید.

۴- هرگاه کارگری با توجه به تجارب کاری‌اش در رابطه با انجام کاری که به او محول شده

احساس خطر جدی برای خود یا سایر همکارانش نمود باید فوراً سرپرست یا مسئول ایمنی و بهداشت

کار کارخانه را در جریان قرار دهد.

۵- کارگران همیشه باید از حفاظات‌های ایمنی، وسایل ایمنی و سایر وسایلی که برای حفاظت

خود یا سایر همکارانشان تهیه شده است بنحو احسن استفاده نمایند.

۶- هیچ یک از کارگران مگر آنهايی که دارای صلاحیت هستند مجاز به برداشتن، تغییر یا

جابجایی وسائل ایمنی یا دیگر وسایلی که به منظور حفاظت آنها یا سایرین نصب شده و یا مداخله در

تغییر فرآیندها و روش‌هایی که به منظور پیشگیری از حوادث و خطرات جانی ابداع شده‌اند

نمی‌باشند.

۷- کارگران باید در کار تجهیزاتی چون کنترل‌ها، ماشین‌آلات، شیرها، لوله‌ها و هادی‌های

الکتریکی و سایر ابزارهایی که مسئولیت کار، تعمیر و نگهداریشان با آنها نیست مداخله نمایند.

۸- قبل از شروع به کار روزانه از وسایل کار، ماشین‌آلات و ابزاری که با آن سر و کار دارند و

همچنین از وسایل حفاظتی یک بازدید کلی به عمل آورند.

۹- به خاطر عجله و شتاب زدگی چنان خود و دیگران را به خطر نیاندازند.

## موارد عمومی ایمنی و بهداشت کار

- ۱- دستگاهها و ماشین آلات می بایست به حفاظ特 مخصوص و مناسب با نوع کار و تولید مجهز باشند.
- ۲- نصب ماشین ها و قرار دادن اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور افراد ایجاد کند و در اطراف هر یک از دستگاهها باید فضای کافی منظور شود تا کارگران بتوانند به راحتی برای انجام کار عادی رفت و آمد نمایند.
- ۳- ابزار باید مناسب با نوع کار بوده و از نوع مقاوم و مطمئن باشد. دسته چوبی ابزار باید از بهترین نوع و جنس بوده و فاقد لبه تیز و صاف باشد.
- ۴- طرز صحیح استفاده از ابزار باید به کارگران آموخته شود.
- ۵- دستگاههای الکتریکی قابل حمل باید دارای سیم زمین بوده و اتصال بدنی نداشته باشد و سیم دستگاهها بر روی زمین پراکنده نباشد.
- ۶- جنس مواد به کار رفته در ساختمان کارگاهها باید از مواد مقاوم در برابر آتش سوزی، بلایای طبیعی و انفجار باشد و همچنین تحمل فشار ناشی از ماشین آلات و بارهای متحرک، ریزش برف و باران و بارها معلق را داشته باشد.
- ۷- کف کارگاه باید صاف - بدون حفره و سوراخ و برآمدگی ناشی از پوشش مجاري، لوله های و دریچه ها باشد.
- ۸- کف کارگاه نباید ایجاد لغزندهگی نمایند و قابل شستشو باشد. در مواردی که نوع کار موجب ریخته شدن آب در کف می گردد باید شیب کافی داشته باشد که آب ها را به سمت مجاري فاضلاب هدایت نماید.

- ۹- قبل از آگاهی کامل از طرز کار ماشین و حصول اطمینان از سالم بودن آن، نباید دستگاه به کار انداخته شود.
- ۱۰- تکیه دادن به ماشین آلات هنگام کار ممنوع است.
- ۱۱- پس از اتمام کار باید برق دستگاه بوسیله کلید خاموش کننده قطع گردد.
- ۱۲- افرادی که طرز کار کردن با دستگاه را به نحوی نیاموخته‌اند باید از به کار انداختن آن خودداری کنند.
- ۱۳- از دستکاری بی‌جهت دستگاه باید جلوگیری شود.
- ۱۴- اتصالات برقی دستگاه باید کاملاً عایق‌بندی شده باشد.
- ۱۵- در هنگام تعمیر، مدار برق ماشین بایستی کاملاً قطع باشد و تابلو هشدار در محل نصب گردد.
- ۱۶- بعد از اتمام کارهای تعمیراتی باید کلید حفاظه‌های ماشین آلات و نرده‌های حفاظتی و غیره را دوباره در جای خود نصب نمود.
- ۱۷- ابزاری که خراب است و نیاز به تعمیر دارد باید از سایر ابزارها جدا شده و در جای ویژه‌ای قرار گیرد.
- ۱۸- از پرت کردن ابزار و وسایل کارگاهی جلوگیری شود.
- ۱۹- قرار دادن ابزار تیز و برنده در داخل جیب ممنوع است.
- ۲۰- قرار دادن ابزار بر روی محلهای مرفعم به طوری که امکان سقوط آنها باشد ممنوع است.
- ۲۱- سیم‌های سیار یا سیم‌های دستگاه‌های برقی را باید بر روی میخ یا زانده‌های دارای لبه تیز آویزان نمود.
- ۲۲- از تماس کابل‌های برق با مواد نفتی - سطوح داغ و یا مواد شیمیایی جلوگیری شود.
- ۲۳- لباس کار و ابزار خود را باید مرتبًا شستشو داده و تمیز نگاهد اشت.

- ۲۴- از انباشتن مواد غیر ضروری در محیط کار اجتناب شود.
- ۲۵- اشیاء و مواد لغزنده از قبیل پیچ و مهره - شن و ماسه، روغن و گریس وغیره را از محوله کار خود جمع آوری نماید.
- ۲۶- هرگاه هنگام به کار انداختن دستگاه صدای نامانوس و مشکوکی شنیده شود و یا ماشین لرزش داشته باشد باید آن را فوراً خاموش کرده و جهت رفع آن مراتب را به سرپرست اعلام نمود.
- ۲۷- از پراکندن دستگاههای پیاوه شده و بی مصرف و یا تحت تعمیر در اطراف کارگاه جلوگیری شود.
- ۲۸- اشیاء اسقاطی و زائد را باید از محیط کار خارج نمود.
- ۲۹- در حفظ و نگهداری وسایل حفاظت فردی حداکثر دقیق بعمل آید.
- ۳۰- مواد نفتی خطرناک از قبیل بنزین - حلالها و مواد قابل اشتعال مشابه دیگر نباید برای تمیز کردن سطح کارگاهها و دستگاهها استفاده شود.
- ۳۱- هر یک از کارکنان باید مسئول نظافت و نظم و ترتیب کارگاه و اطراف محل کار خود باشند.
- ۳۲- توجه به علائم و تابلوهای ایمنی و تابعیت از آنها برای همگان الزامی است.
- ۳۳- قبل از استفاده از مواد شیمیایی باید بر چسب آنها دقیقاً مطالعه شود.
- ۳۴- در برابر ظروف مواد شیمیایی را باید به آهستگی باز نمود تا چنانچه گازی در داخل آن جمع شده باشد به تدریج از آن خارج شود.
- ۳۵- قبل از استفاده از سیلندرهای گاز باید حتماً از محتويات داخل آن اطمینان حاصل نمود.
- ۳۶- دویدن در محیط کار ممنوع است.
- ۳۷- از گرفتن هوای فشرده به اطراف و اشخاص دیگر پرهیز نماید.

- ۳۸- فاصله گر فتن از چرا ثقال‌ها در هنگام کار الزامی است.
- ۳۹- کار گرانی که با ابزارهای دوار کار می‌کنند باید از پوشیدن لباس‌های گشاد با گوشه‌های آزاد و دستکش‌های غیر لاستکی اجتناب نمایند.
- ۴۰- پارچه‌های آغشته به نفت - تینر و روغن - قطعات چوب و کاغذ و ظرف‌های خالی روغن و مواد شیمیایی و مواد نفتی را که منابع تولید حریق هستند جمع آوری نموده و به محل‌های ایمن منتقل نمایند و دقت نمایند که این اشیاء در داخل کانال‌های برق و تابلوهای برق قرار نگیرند.
- ۴۱- از قرار دادن مواد کثیف و آلوده به مواد نفتی و اشیاء اضافی در کمد‌های انفرادی جلوگیری نمایند.

### نکات ایمنی در خصوص سیلندرهای گاز

- ۱- سیلندرها بایستی طوری نگهداری و حمل شوند که در معرض گرمای خصوصاً گرمای تشعشعی نباشند.
- ۲- هنگام عدم استفاده از سیلندرها در پوش محافظ سیلندرها بایستی بسته باشد.
- ۳- سیلندرهای گاز باید توسط فرد یا مرتع ذیصلاح در موقع زیر بازرگانی و آزمایش شوند.
- الف) قبل از بکارگیری آنها برای اولین بار، ب) قبل از بکارگیری مجدد آنها بعد از تعمیر، ج) در فواصل زمانی ۳ ماهه
- ۴- تجهیزاتی از سیلندر که در صورت آسیب دیدن ممکن است باعث خروج گاز از سیلندر شوند باید در برابر خدمات احتمالی حفاظت شوند.
- ۵- سرپوش سیلندر باید تنها هنگام استفاده برداشته شود.
- ۶- سیلندرها باید به نحو مناسب در برابر گرمای زیاد و تغییرات بیش از حد دما، اشعه مستقیم خورشید، انباسته شدن برف و رطوبت مداوم محافظت شوند.

- ۷- سیلندرها باید در فاصله ایمن از مواد زیر قرار گیرند.
- الف) هادی‌های الکتریکی نظیر سیم‌های اتصال به زمین، ب) کلیه کارهایی که تولید شعله - جرقه یا فلز مذاب کرده یا باعث گرم شدن بیش از حد سیلندرها شوند.
- ۸- سیلندرها باید طوری قرار گیرند که راه‌های اضطراری و خطوط حمل و نقل را محدود نکنند.
- ۹- سیلندرهای موجود در محل کار بایستی در محل امنی واقع شوند.
- ۱۰- هنگام انبار نمودن سیلندرها باید آنها را بر حسب نوع گاز تفکیک نمود.
- ۱۱- انبارهای محتوی سیلندرهای پر باید از بیرون و با استفاده از علائم مناسب بطور واضح و مشخص علامت گذاری شوند.
- ۱۲- سیلندرها نباید هنگام جابجایی ضربه خورده - به زمین افتاده یا غلتانده شوند و بعبارت دیگر نباید در معرض شوک‌های شدید قرار گیرند.
- ۱۳- سیلندرها نباید توسط وسایل مغناطیسی بلند شوند.
- ۱۴- سیلندرهایی که بصورت عمودی قرار می‌گیرند باید بوسیله زنجیر یا دیگر وسایل نگاهدارنده در برابر سقوط مهار شوند.
- ۱۵- بعد از خالی شدن سیلندرها باید بلافاصله شیر آنها بسته شود.
- ۱۶- سیلندرهای خالی باید طوری علامت گذاری شوند که حاکی از خالی بودن آنها باشد.
- ۱۷- سیلندرهای دارای نشتی باید به فضای بار منتقل شده و از منابع آتش‌زا دور نگهداری شوند.

## ایمنی جراثقال‌ها

- ۱- جرثقال‌ها تنها باید توسط افرادی هدایت شوند که آموزش‌های مناسب را دیده و صلاحیت انجام چنین کاری را دارند.
- ۲- قلاب‌ها، طناب‌ها، زنجیرها، ترمزها و تمامی اتصالات مکانیزم هدایت باید به طور روزانه توسط متصدی از نظر خرابی، فرسایش بیش از حد بازرگانی شوند و حداقل هفته‌ای یکبار بوسیله متخصص مربوطه که مسئولیت فنی آن را به عهده دارد دقیقاً بازرگانی شود.
- ۳- تا وقتی که فردی روی بار قرار دارد باید اجازه بالا رفتن، پایین آمدن، تاب خوردن یا حرکت کردن به بار داده شود.
- ۴- هرگاه وزن بار نزدیک به حد اکثر ظرفیت مجاز جرثقال باشد باید با بالابردن بار به اندازه یک متر از سطح زمین و اعمال ترمز آنها را آزمایش نمود.
- ۵- بارها باید از بالای سر کاگران حمل شوند و هیچ کاری باید در زیر بارهای معلق انجام شود.
- ۶- از جرثقال جهت جابجایی افراد استفاده ننمایید.
- ۷- در طول زمانی که بار به صورت معلق آویزان است اپراتور باید جرثقال را ترک نماید.
- ۸- قبل از بلند کردن بار از ایمنی قلاب و نحوه صحیح جا افتادن آن اطمینان کامل حاصل فرمائید.
- ۹- قلاب جرثقال بایستی به چفت فنری (شیطلانک) مجهز گردد.
- ۱۰- در تمام جرثقال‌ها بلند کردن بار بیش از ظرفیت مجاز ممنوع است مگر هنگام آزمایش و توسط افراد ذیصلاح.
- ۱۱- همیشه بایستی بار به طور ملایم بالا و پایین آورده شود به طوری که در شروع بلند کردن یا حین پایین آوردن و توقف ضربه‌ای به دستگاه وارد نگردد.

- ۱۳- بار بایستی کاملاً میزان و متعادل بوده و مانعی در سر راه آن قرار نگرفته باشد به گونه‌ای که در اثر تصادم با آن سبب جابجا شدن و یا احیاناً خراب شدن بار یا مانع مذکور گردد.
- ۱۴- سوئیچ‌های مکرر هر یک از حرکات جرثقیل و موجب ایجاد شوک و لرزش در سیستم می‌گردد که بایستی از آن اجتناب شود.
- ۱۵- از بلند کردن بار با زاویه خودداری نمائید قلاب بالا بر در هر شرایطی می‌بایست عمود بر بار قرار گیرد.
- ۱۶- جهت تعمیر و سرویس جرثقیل و قرار گرفتن بر روی آن تنها از نردهان مخصوص به منظور بالا رفتن استفاده کنید.
- ۱۷- در تمام مدت تخلیه و جابجایی محصولات فولادی باید از کلاه ایمنی و کفش ایمنی پنجه فولادی استفاده شود.

ایمنی لوازم حمل و نقل (زنجیرها - طناب‌ها - سیم بکسل)

۱- قلاب‌ها نباید دارای ترک یا هر گونه تغییر شکل باشند.

۲- ظرفیت قلاب‌ها یا سایر اتصالاتی که به زنجیر وصل می‌شوند باید با ظرفیت زنجیر برابر باشد.

۳- استفاده از قلاب‌های آزمایشی و دست ساز یا سایر اتصالات موقت ساخته شده از پیچ، میله و غیره مجاز نمی‌باشد.

۴- سیم بکسل‌های مخصوص حمل و نقل اجسام و اتصالات سر آنها باید قادر سائیدگی بیش از حد، پارگی، گره و یا تاب خوردگی باشند.

۵- وقتی از لوازم حمل استفاده نمی‌شود، بلاfaciale باید از منطقه کار خارج و بطور صحیح نگهداری شوند.

۶- لبه‌های برجسته رشته‌های سیم بکسل‌ها در ناحیه اتصال دهانه‌ها باید پوشانیده شده یا پخ و کنده شوند.

۷- سیم بکسل‌ها باید به هم گره زده شوند.

۸- در طناب‌های کنفی باید بر طبق توصیه کارخانه سازنده استفاده شود از گره نباید به جای حلقه اتصال استفاده شود.

۹- طناب‌های با الیاف مصنوعی (نایلون - پلی استر- پلی پروپلین) و سایر رشته‌ها باید علامت گذاری شده و دارای مشخصات زیر باشند.

الف) نام یا علامت تجاری کارخانه سازنده ب) ظرفیت تعیین شده متناسب با نوع بستن

#### ج) جنس مواد

۱۰- زنجیرهای مخصوص بستن و حمل بار ترجیحاً باید از نوع فولاد آلیاژی باشند.

۱۱- زنجیرهای فولادی بایستی در فواصل منظمی که بیش از یکسال نباشد بازرسی شده و گزارش بازرسی ثبت و نگهداری شود.

۱۲- حین استفاده از سیم بکسل‌های مخصوص حمل و نقل اجسام مقررات ایمنی زیر رعایت گردد.

الف) از سیم بکسل‌های معیوب و خراب استفاده نشود.

ب) انتهای سیم بکسل‌ها گره زده نشود.

ج) سیم بکسل‌ها باید بطور محکم و مطمئن به بار متصل شده و بار آنها بیش از ظرفیت تعیین شده نباشد.

د) بارهای معلق دور از کلیه موانع نگهداری و کلیه کارکنان از بارهایی که بالا برده می‌شوند یا بصورت معلق قرار دارند فاصله بگیرند.

ه) تا زمانیکه بار بطور کامل بر روی زمین قرار نگرفته است سیم بکسل از زیر آن کشیده نشود.

## ایمنی حریق انواع حریق

- ۱- حریق نوع A: ناشی از موادی که بعد از حریق از خود خاکستر بجای می‌گذارند مانند چوب - کاغذ - مقوا و ...
- ۲- حریق نوع B: مایعات قابل اشتعال مانند حلال‌ها - نفت - بتزین - گازوئیل
- ۳- حریق نوع C: حریق‌های ناشی از دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی
- ۴- حریق نوع D: حریق‌های فلزی مانند منیزیم - سدیم - پتاسیم.

## روش‌های اطفاء حریق

- ۱- سرد کردن: کاهش دمای محیط یا مواد قابل اشتعال تا زیر دمای اشتعال مانند استفاده از آب.
- ۲- رقیق کردن: هر گاه میزان اکسیژن هوا از ۲۱٪ حالت طبیعی به ۱۵٪ برسد حریق خاموش می‌شود مانند هنگامی که با وارد کردن گازی بی‌اثر به محیط میزان اکسیژن نسبی کاهش می‌یابد.
- ۳- خفه کردن: که در این روش تماس اکسیژن با حریق قطع می‌گردد مانند زمانی که از کپسول CO<sub>2</sub> یا پتوی خیس استفاده می‌کنیم.
- ۴- سد کردن: که همان جداسازی مواد قابل اشتعالی است که دچار حریق شده‌اند تا از گسترش حریق جلوگیری شود. مانند جداسازی مایعات قابل اشتعال دچار حریق بوسیله ماسه و خاک.

## انواع کپسول‌های اطفاء حریق

۱- آب و گاز      ۲- پودر و گاز      CO<sub>2</sub>-۳      ۴- کف      ۵- هالون‌ها

### جدول نوع کپسول‌های اطفائیه مورد استفاده بر حسب نوع حریق

ردیف	نوع حریق	مناسب‌ترین روش	جهت اطفاء	کپسول‌های قابل استفاده	قابل استفاده	مناسب‌ترین کپسول	ملاحظات
۱	A نوع	سرد کردن	آب و گاز؛ پودر و گاز (گاز خشک) ۲ CO هالون‌ها	آب و گاز			استفاده از کپسول‌های آب و گاز در مورد مواد قابل اشتعال قابل حل در آب امکان پذیر است. هنگامی که مایع قابل اشتعال در داخل ظرف است بایستی پودر و کف را به بدنه ظرف زد تا پس از برخورد به بدنه بر روی آن مایع قرار گیرد.
۲	B نوع	خفه کردن	پودر و گاز (خشک) کف ۲ CO	کف			
۳	C نوع	خفه کردن	CO <sub>2</sub> هالون‌ها پودر و گاز (خشک)	CO <sub>2</sub>			استفاده کردن از نوع CO <sub>2</sub> برای کامپیوتر مفید است و بهتر است از نوع هالوژن استفاده شود.
۴	D نوع	خفه کردن	هالوژن‌ها پودر و گاز (شیمیایی)	پودر شیمیایی			استفاده از پودر خشک تولید گازهای سمی می‌نماید که خطرناک هستند.

## نکاتی در خصوص انواع کپسول‌ها

کپسول‌های CO<sub>2</sub> دارای نازلی شیپوری شکل هستند که آنها را از سایر کپسول‌ها متمایز می‌سازد این کپسول‌ها حاوی گاز CO<sub>2</sub> هستند که گازی خطرناک است لذا استفاده کننده بایستی اطلاع داشته باشد که رها شدن این گاز در محیط‌های بسته بدون استفاده از ماسک‌ها و تجهیزات مربوطه برای آتش‌شنان خطرناک بوده زیرا میل ترکیبی این گاز با گلbul‌های قرمز ۲۵۰ برابر بیشتر از اکسیژن است.

این کپسول در هین استفاده صدای بسیار زیادی تولید می‌نماید و نیز بعلت تجمع بار الکتریکی در سطح بدن سیلندر در صورت تماس احساس برق گرفتگی به فرد دست می‌دهد. هین استفاده از این نوع کپسول لازم است فرد آتش نشان پشت به مسیر جریان هوای قرار گیرد. - کپسول‌های پودر و گاز اغلب دارای اهرم‌های کنترلی بر روی کپسول و یا در انتهای شیلنگ هستند که خود دو نوع هستند.

الف) نوعی که در همه حال سیلندر تحت فشار بوده و پودر در حالت معلق قرار دارد.  
ب) نوعی که پودر در داخل سیلندر بزرگ و گاز در داخل سیلندر کوچکتری جدای از یکدیگر قرار دارند لذا احتمال کلوخه شدن پودر در این نوع بیشتر است.

این نوع کپسول‌ها به علت کلوخه شدن پودر لازم است از رطوبت و محیط‌های نمناک محافظت شوند از لحاظ ترکیبات پودر نیز این نوع کپسول‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

- ۱- پودر خشک، که برای تمام حریق‌ها قابل استفاده می‌باشند مگر حریق‌های فلزی.
- ۲- پودر شیمیایی که تنها برای حریق‌های فلزی قابل استفاده هستند.

در نوعی از کپسول‌ها که پودر و گاز در سیلندرهای جداگانه قرار دارند با زنمودن بی مورد کپسول‌ها محتوی گاز باعث خارج شدن تدریجی گاز و دشارژ شدن کپسول می‌گردد پس تنها بایستی در زمان حریق شیر کپسول محتوی گاز باز شود.

- از جابجایی بی مورد کپسول‌ها و تغییر مکان آنها جلوگیری شود.
- از قرار دادن اشیاء اضافی - قطعات ماشین آلات در جلوی کپسول‌ها جلوگیری نماید.
- تجدید شارژ سالیانه کپسول‌های مصرف نشده نیز الزامی است.
- در صورت مشاهده کپسول‌های خالی شده - کپسول‌هایی که بیش از یکسال از تاریخ شارژ آنها می‌گذرد - کپسول‌هایی که عقره مانومتر آن پایین تر از منطقه سبز رنگ قرار دارد سریعاً موضوع را به مسئول واحد یا مسئول اینمی خبر دهید.
- از خارج نمودن تمامی کپسول‌های واحد خود جهت تجدید شارژ به صورت همزمان خودداری نماید.
- مسئولین واحدها موظفند گزارشات حريق‌های اتفاق افتاده را براساس فرم مربوطه گزارش نمایند.

## وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی وسایلی هستند که شخص با حمل و استفاده از انها خود را برابر خطرات و عوامل زیان آور محیط کار محفوظ می‌نماید.

### الف) لباس کار

- ۱) لباس کار باید با توجه به نوع کار انتخاب شود تا ضمن فراهم نمودن شرایط مطلوبی برای کار شاغلین را از عوارض و خطرات احتمالی محیط کار محافظت نماید.
- ۲) لباس کار باید متناسب با بدن افراد استفاده کننده بوده و هیچ قسمت از آن آزاد نباشد و نیز قادر هر گونه لوازم اضافی یا چیز خوردگی که باعث گیر کردن آن به سایر وسایل گردد باشد.

۳) در محل کاری که احتمال خطر انفجار یا حریق وجود دارد لباس کار باید از جنس نخی

باشد تا موجب تجمع بار الکتریکی نشود و ایجاد جرقه ننماید.

۴) در مشاغلی که با مواد شیمیایی خورنده و سوزاننده سر و کار دارند لباس کار باید ریز بافت

بوده و از نوع غیر قابل نفوذ در مقابل مایعات - گازها و بخار باشد.

۵) لباس کار مخصوص محیط‌های گرم و شاغلینی که در معرض استرس گرمایی بیش از حد

می‌باشد و همچنین لباس کار کسانی که در معرض پرتاب مواد مذاب می‌باشند باید از جنس نسوز

بوده و پوشش خارجی آن قابلیت انعکاس گرمایی را داشته باشد.

### (ب) کلاه ایمنی

۱) افرادی که در معرض خطر سقوط یا پرتاب اشیاء بر روی سر شان - هر نوع ضربه -

حرارت‌های زیاد - گرمای تابشی هستند باید از کلاه ایمنی استفاده کنند.

۲) وزن کلاه و متعلقات آن باید از ۴۰۰ گرم تجاوز نماید.

۳) کلاه باید از مواد غیر قابل احتراق بوده و بر حسب کار مورد نظر در برابر عبور جریان برق

عایق باشد.

۴) نوارها و چرم داخل کلاه بایستی به راحتی قابل تعویض باشد.

### (ج) عینک حفاظتی

۱) کارگران باید در برابر غبارات داغ - جرقه‌های ناشی از ذوب - نور و گرمای تشبعی -

جرقه‌های داغ به عینک‌های ایمنی با شیشه‌های مناسب مجهر گردند.

۲) افرادی که ضعف بینایی داشته و نیاز به عینک طبی دارند باید از عینک‌های حفاظتی زیر

استفاده کنند.

- الف) عینک‌های حفاظتی که تواماً عینک دید و حفاظت چشم‌ها را تأمین نمایند.
- ب) عینک‌های حفاظتی که روی عینک‌های طبی قرار می‌گیرند به گونه‌ای که هیچ تغییری در وضع استقرار عینک اصلی ایجاد نشود.
- (۳) شیشه یا هر گونه ماده پلاستیکی شفاف که برای عینک حفاظتی به کار می‌رود باید:
- الف) در مقابل کاری که عینک به منظور آن اختصاص داده شده مقاوم باشد.
- ب) عاری از حباب‌ها - ترک، موج یا معایب دیگر باشد.
- (۴) غیر از شیشه‌های طبی سطوح داخلی و خارجی شیشه‌های حفاظتی باید موازی بوده و هیچ گونه خمیدگی نداشته باشد.
- (۵) شیشه‌هایی که منحصر اراضی جهت حفاظت در برابر پرتاب ذرات - اجسام و ضربه‌های دیگر اختصاص داده شده‌اند باید لااقل قدرت عبور ۸۰٪ نور سطح کار را نداشته باشد.
- (۶) قاب عینک باید سبک و محکم بوده، کاملاً روی صورت قرار گیرد. و در صورت لزوم مجهز به حفاظت‌های جانبی باشد.
- (۷) عینک‌های حفاظتی متصل با ماسک و سپر جوشکاری (برای کارگرانی که با استیلن یا برق جوشکاری می‌کنند) لازم است علاوه بر داشتن مقاومت کافی، از نوع شیشه‌های فیلتر دار رنگی باشد تا از آسیب تشعشعات مضره به چشم جلو گیری نماید.

## ۵) گوشی‌های حفاظتی

(۱) در محیط‌های پرسرو صدا که میزان تراز شدت صوت بیش از ۸۵ دسی‌بل است استفاده از گوشی‌های حفاظتی الزامی است.

(۲) گوشی‌های حفاظتی بر دو نوعی (۱) رو گوشی Earmuff (۲) تو گوشی Earplug

- ۳) گوشی‌ها باید برای هر فرد اختصاصی بوده و هر روز تمیز و در صورت امکان ضد عفونی گردند.
- ۴) در صورت فرسایش و نقص تعویض گوشی لازم است.
- ### ه) وسایل حفاظتی دست‌ها و بازوها
- ۱) دستکش‌ها باید مانع حرکت طبیعی انگشتان شوند.
  - ۲) کارگرانی که با ماشین‌های متله و تراش و سایر ماشین آلاتی که دارای قطعات متحرک هستند کار می‌کنند باید از دستکش استفاده نمایند.
  - ۳) کارگرانی که اشیاء بالبه تیز و برنده یا اجسام خاردار یا آجدار حمل می‌کنند باید از دستکش‌های مقاوم یا مسلح به سیم‌های فلزی استفاده کنند.
  - ۴) دستکش کارگرانی که فلزات داغ حمل می‌کنند باید از پنبه نسوز یا جنس‌های مشابه و مقاوم در برابر گرما و عایق به حرارت ساخته شده باشد.
  - ۵) کارگرانی که با برق سرو کار دارند باید از دستکش‌های عایق یا جنس‌های مشابه استفاده کنند که عایق الکتریسیته بوده و مقاومت الکتریکی آنها مناسب ولتاژ مورد نظر باشد.
  - ۶) در مورد کار با مواد سمی - محرک یا مواد نفتی باید از دستکش‌هایی که از جنس لاستیک طبیعی یا مصنوعی یا پلاستیکی نرم ساخته شده‌اند و در مقابل آن مقاوم باشند استفاده شود.
  - ۷) در مورد کار با مواد شیمیایی، دستکش‌ها باید به قدری بلند باشند که بازوها را پوشانیده و قادر هر گونه سوراخ یا پارگی باشند. ضمناً نسبت به تعویض به موقع آنها در موقعی که کیفیت خود را از دست می‌دهند اقدام شود.

## و) کفشهایمنی

- ۱) کارگرانی که در معرض سقوط اشیاء، مواد داغ خورنده یا سمی، فلز مذاب، رطوبت غیر عادی، سطوح لغزندۀ، خطرات الکتریکی یا حرارتی هستند بایستی از کفشهایمنی استفاده نمایند.
- ۲) کفشهایمنی که در کارشان به نحوی در معرض سقوط اشیاء و حمل اجسام هستند بایستی از نوع پنجه فولادی باشد.
- ۳) کفشهایمنی بر قراران و تعمیر کاران وسایل و ادوات برقی بایستی فاقد هر گونه میخ فلزی بوده و عایق باشند.

## ز) وسایل حفاظتی دستگاه تنفسی

- ۱) ماسک‌های حفاظتی باید به خوبی بر روی صورت بنشینند و درز و منفذی به خارج نداشته باشند و متناسب با نوع آلاینده، محل کار و همچنین طول مدت تماس انتخاب شوند.
- ۲) در محیط‌هایی که آلوده به گازها و بخارات مواد شیمیایی مضر هستند از ماسک‌های مجهر به فیلترهای اختصاصی استفاده شود.
- ۳) قبل از استفاده از ماسک‌های تنفسی در محیط‌های آلوده باید در مورد کارائی فیلتر اطمینان حاصل شود.
- ۴) در موارد ذیل باید از ماسک‌های تنفسی همراه با کپسول‌های هوای فشرده استفاده نمود.
  - الف) در مواردی که در محیط‌های بسته بر علیه حریق مبارزه می‌کنند یا عملیات نجات انجام می‌دهند. و یا در هوای غیر قابل تنفس ناشی از تراکم گاز یا نقصان اکسیژن کار می‌کنند.
  - ب) در مواردی که محل کار بیش از ۵۰ متر از نزدیک‌ترین منبع هوای سالم فاصله دارد و استفاده از ماسک‌های فیلتردار برای آنها مجاز نباشد.

## منابع

- مجموعه دستورالعمل‌های سازمان جهانی کار

- ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع آهن و فولاد.

- آین‌نامه ایمنی و حفاظت فنی

- جزوات آموزشی