



## اثرات کیفیت آهن قراضه بر روی تولید فولادسازی

گفتگوی اختصاصی سردبیر آهنگان با مهندس حسام ادیب (مدیریت شرکت پاترون)



فراوری قراضه به صورت سیستماتیک و مدرن، با ابزار و تجهیزات استاندارد که منجر به تولید محصولی استاندارد با تعاریف دقیق و مشخص داشته باشد، از نیازهای صنعت فولاد ایران است.

تولیدکنندگان فولاد با استفاده از روش های مختلفی در صدد کاهش میزان مصرف انرژی و بهره وری بالاتر و همچنین افزایش کیفیت محصولات خود هستند. از این رو کارشناسان با بررسی جزئیات و استاندارها با توجه به نوع مواد اولیه (قراضه - آهن اسفنجی) بدين منظور راه های متفاوتی را پیشنهاد میکنند. جهت بررسی اثرات کیفیت آهن قراضه بر روی محصولات فولادی میزگردی با همت آقای مهندس سید تقی مرتضویان از کارشناسان با تجربه صنعت فولاد و قراضه در گروه تخصصی آهنگان ترتیب داده شد تا بهمراه آقای مهندس حسام ادیب مدیریت شرکت پاترون این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.



این است که برای کوره های القایی طول قطعات قراضه ممکن است ۵۰ سانتیمتر و یا برای درجه ۲ ممکن است طول تا یک متر هم باشد. همانطور که عرض کردم مهم اسم نیست. مهم این است که اولاً خریدار و فروشنده انتظار این است که سایز قراضه برای کوره های القایی مثلاً زیر ۳۰ سانتیمتر و دانسیته اش بالای ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد و ترکیب قراضه چیزهایی مثل این ادوات را شامل شود: قطعات سنگین بار لقمه ای، قطعات خرد شده ای ماشین آلات سنگین، ضایعات فولاد سازی یا نورد (سر شمش، سر تیر آهن، سر میلگرد، نیشی و نادانی، یولکی با ضخامت بالای یک میلی متر)، تیر آهن، نبشی، تسمه، قوطی و میلگرد ضخیم تا طول نیم متر. البته در چند سال اخیر به این قراضه ای که من گفتم عنوان سوپر ویژه گفته می شود. و مثلاً وقتی می گوییم قراضه درجه یک منظور

وقتی صحبت از کیفیت قراضه می شود، چه نکات اساسی مد نظر است؟

در مورد کیفیت قراضه، تعاریف متفاوتی هست ولی به طور کلی می شود گفت که قراضه از چند جهت مورد بررسی کیفی قرار میگیرد: آنالیز یا جنس، سایز، دانسیته و میزان ناخالصی. باید همه شاخص های کیفی مورد بررسی قرار بگیرند و یک دسته بندی در نظر گرفته شود. در عرف بازار برای جلوگیری از پیچیدگی موضوع کیفیت قراضه را با عنوانی می توان این درجه ۱، درجه ۲، پرسی و غیره نام گذاری می کنند که به نوعی همه موارد فوق در دل این عناوین نهفته است.

این تعاریف ممکن است برای کوره های قوس یا القایی از نظر مصرف کنندگان متفاوت باشند و یا اینکه

## اثرات ورود ناخالصی های غیر فولادی و غیر فلزی در فرایند ذوب چیست؟

یکی از مواردی که در فولادسازی اثر زیادی روی تولید و هزینه های تولید می گذارد، ناخالصی های قراضه است ورود این مواد به کوره های قوس و القای منجر به افزایش مصرف انرژی می شود. چون این ناخالصی ها انرژی جذب می کنند، ناخالصی قراضه می تواند از زنگ زدگی، خاک، سیمان و مواد مشابه دیگر باشد. در نتیجه اولین اثر افزایش مصرف انرژی هست و با توجه به اینکه برای ذوب ضایعات انرژی مشخصی به کوره داده می شود، طبیعتاً جذب انرژی توسعه ناخالصی ها باعث می شود زمان بیشتری جهت ذوب قراضه های آهنی نیاز داشته باشیم و در نتیجه زمان ذوب طولانی خواهد شد. از این جهت میزان تولید در کوره های الکتریکی کاهش پیدا می کند. این اولین ضرر ناخالصی قراضه هست اما زیان های انرژی که وارد می شود این است که این مواد ناخالصی چون دانسیته کمتری نسبت به مذاب دارند، روى سطح ذوب جمع شده و تشکیل یک لایه میدهد که به آن سرباره می گوییم. سرباره مشکلاتی رو ایجاد می کند. مثلاً سرباره خودش مانع شارژ در کوره های القایی شده و در نتیجه باید سرباره را از کوره و مذاب جدا بکنیم که به این عمل سرباره گیری گفته می شود. سرباره گیری عملیات زمان گیری هست. در نتیجه هر مقدار زمان رو صرف سرباره گیری بکنیم، از میزان تولید کم می شود. پس جدای از جذب انرژی بیشتر و طولانی شدن زمان ذوب، عملیات سرباره گیری هم منجر به افزایش زمان ذوب و کاهش بیشتر تولید خواهد شد. اثر دیگری که سرباره می گذارد اینست که مثلاً در کوره های القایی که جداره نسوز کوره معمولاً از جرم سیلیسی هست، از اونجایی که جرم سیلیسی ماهیت اسیدی دارد و سرباره ماهیت بازی، سرباره باعث خوردگی در جداره نسوز شده و این امر باعث کاهش عمر جداره نسوز خواهد شد. این کاهش عمر نسوز هم منجر به از دست دادن زمان و هم باعث افزایش هزینه می شود. عملیات حمل و نقل سرباره بعد از سرباره گیری و انبار کردن یا دفن کردن اون هم از عملیات بعدی هست که هزینه بر و انرژی بر هست. در نتیجه اثر ناخالصی روی عملیات ذوب بسیار زیاد هست.

معمولًا وقتی گفته می شود قراضه و پیزه، با تعریفی که این روزها در بازار رواج دارد، ناخالصی ناشی از قراضه در ذوب حدود ۶ تا ۸ درصد هست. البته این مقدار طبق یک مثال عددی اگر بخواهم بزنم، مثلاً در یک کوره ۲۰ تنی القایی با یک سری پیش فرض (مثلاً دمای محیط ۲۵ درجه، دمای تخلیه ۱۶۷۰ درجه و پارامترهای معمول دیگر) با قراضه ای که ۸ درصد پرت دارد، روز میشه حداقل حدود ۲۰۳ تن شمش با ماشین ریخته گری مدادوم تولید کرد تعاریف مختلف از

ایرانیان، سیرجان، کاوه جنوب کیش و غیره، میزان کربن بالایی دارند. یعنی مزیت قراضه بر آهن اسفنجی به شرط کیفیت بالای قراضه آهنی میتواند این باشد که کربن کمتری دارد و نیازی به کنترل کربن نیست. اگر کربن در مذاب بیش از حد استاندارد باشد - که معمولاً با اضافه کردن اکسید یا قراضه زنگ زده این اتفاق می افتد - چون اکسید با کربن واکنش میدهد و گاز  $\text{CO}_2$  ایجاد شده و از کوره خارج شده و کربن کم می شود. هرچند عدم کنترل جنس قراضه ای که در کوره شارژ می شود ممکنه است عناصر مضر دیگری را هم به ذوب اضافه کند، مثل مورد کربن در آهن اسفنجی، باید با صرف زمان و هزینه کاهش داده شود. یک نکته دیگری که معمولاً در بعضی از آهن اسفنجی ها دیده می شود بالا بودن میزان گوگرد و خصوصاً فسفر هست. این دو عنصر بسیار برای فولاد مضر هستند. کاهش فسفر و گوگرد در آهن اسفنجی هم از مضرات آن است.

صرف آهن اسفنجی در واقع انرژی بالای آزاد نمی کند. در واقع بالا بودن کربن در آهن اسفنجی و واکنش اون با اکسیژن مذاب باعث افزایش آزاد شدن انرژی می شود که خود این در کل مثبت هست. حتی بالا بودن کربن در آهن اسفنجی هست. حتی این اکسیژن باعث جداره نسوز کمک کنه اما میتواند به عمر بیشتر جداره نسوز کمک کنه اما مشکل اصلی آهن اسفنجی سرباره زیادی هست که تولید می کنند و این سرباره هست که باعث خوردگی جداره نسوز می شود.

اما در مورد فواید آهن اسفنجی این موارد را میتوان گفت: یک دست بودن آنالیز به طور معمول و امکان برنامه ریزی روی آن. قابلیت شارژ با سیستم های ساده تر شارژ و همچنین ساده تر بودن حمل و نقل. و امکان تولید آن در مناطقی که سنگ آهن و مواد اولیه دیگر وجود داشته باشد. متساقنه قراضه رو نمی شود با یک کارخانه تولیدی، تولید کرد اما آهن اسفنجی را می شود تولید کرد و روی میزان تامین آن برنامه ریزی کرد. نکته دیگری هم که معمولاً کارخانجات فولاد با اون دست و پنجه نرم می کنند، اکسید شدن آهن اسفنجی و به اصلاح آتش گرفتن آنست. این اتفاق در قراضه نمی افتد و از این جهت حمل و نقل و انبار کردن قراضه ساده تر هست.

با توجه به همه ویژگی های مثبتی که از قراضه در روند فولادسازی فرمودید آیا همه فولادسازها دانش و تجربه لازم را در ذوب سازی دارند و نمی خواهند احیاناً ناتوانی خودشان را در تولید محصول کم کیفیت به قراضه نسبت بدنهند؟

- صورت یکسان تعریف شوند.  
 ۳- تعاریف باید قابل فهم و اندازه گیری باشند.  
 ۴- ارزش هر نوع قراضه باید بر اساس تعاریف سنجیده شود.

**به طور خلاصه: موضوع قراضه باید مهندسی بشود. استانداردسازی در این زمینه میتواند ارزش افزوده خیلی خوبی برای همه اعضای زنجیره تامین ایجاد کند.**

### ایا قراضه شردد می تواند مشکل کیفیت را حل کند؟ چه بخشی از مشکل را می تواند حل کند؟

شدر، یا خرد کن قراضه، به عنوان یک تجهیز برای فراوری قراضه ابزاری محسوب میشود که قواعد و آثار خودش رو دارد. از یک طرف نوع قراضه ای که میشود در آن استفاده کرد و آن را فراوری کرد مطرح هست. از طرف دیگر محصولی که تولید میکند، ارزش افزوده و اثرش برای فولادساز را باید در نظر گرفت. باید این نکته را در نظر بگیریم که شردر (**shredder**) همه انواع قراضه را نمی تواند خرد کند. اساس شردر برای فراوری بدنه خودرو در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و به طور معمول میتواند ورق هایی با سایز ۶-۵ میلیمتر را خرد بکند. اولاً سوال اینست که آیا شردر توجیه اقتصادی دارد؟ و آیا روش مناسبی است؟

به نظر من شردر با توجه به ظرفیت های معمولاً بالایی که دارند، نیاز به تامین خوارک دارند. متناسبانه در کشور ما که بازیافت خودرو به خوبی و درستی انجام نمیشود و عمر خودرو ها زیاد است، کمی باید با دقیقت با موضوع برخورد کرد. از طرفی به هر حال هزینه این دستگاه با توجه به قیمت قراضه ورودی و محصول شرد شده خروجی باید مقایسه شود. قاعده ارزش افزوده این دستگاه برای فراوری باید توجیه اقتصادی خوبی داشته باشد. باید گفت محصول این دستگاه دلخواه ترین نوع قراضه ای هست که هر فولادساز در آرزوی آنست. یک قراضه نسبتاً یک دست با سایز بسیار کوچک که به راحتی حمل میشود، به راحتی شارژ میشود و کیفیتش از نظر ناخالصی جذاب است.

در دنیا معمولاً قراضه شرد شده را در کوره های القایی با دستگاه شارژر و پیراتوری به طور مستقیم در کوره القایی شارژ میکنند که هم باعث کاهش هزینه نیروی انسانی میشود و هم اینکه باعث شارژر مداوم قراضه و استفاده از حداکثر اندازه کوره میشود و خطرات استفاده از قراضه فله را ندارد. استهلاک پایین دستگاهها را دارد و همچنین میتوان وزن قراضه شارژ شده را به طور مداوم

سایز را تا حدی میشود با روش های شارژ قراضه حل کرد. هر نوع قراضه، با هر سایز و دانسیته، نیاز به روش خاص خودش برای استفاده دارد. این از آن نکاتی هست که میشود مورد بحث فنی قرار بگیرد. اما به هر حال اثر آن را نباید نادیده گرفت. دست آخر در مورد جنس قراضه نمیشود گفت قراضه آلیاژی یا چدنی برای فولادسازی مناسب نیست. در واقع برعکس هست، اگر این نوع قراضه ها تفکیک بشوند، کوره بان ها همیشه عاشق کنترل آنالیز ذوب به کمک قراضه ها با آلیاژهای مختلف هستند چرا که هنر ایشان را در آشپزی فولاد می توانند نشان بدهند. اما اگر این نوع قراضه های آلیاژی یا چدنی در قراضه های دیگر مخلوط باشند، هیچ کنترلی نمیشود روی کیفیت ذوب داشت و عملاً کنترل از دست خارج میشود.

بعنوان مثال اگر قراضه ای منگنز بالایی داشته باشد و به صورت تفکیک شده تحويل شود، استفاده مقدار مشخصی از آن در هر ذوب باعث کاهش مصرف فرومگنز یا فروسیلیکومنگنز میشود. در عوامل هزینه، فرومگنز (فرومگنز، فروسیلیس یا فروسیلیکومنگنز) اثر بسیار زیادی روی بهای تمام شده دارند. ممکن است تا کلیوی ۴. توان در فولادسازی هزینه این فرومگنزها باشد. انواع ریل، ناخن لودر، زنجیر تانک، زنجیرها منگنز بسیار بالایی دارند. پس تفکیک قراضه و مهندسی فراوری قراضه میتواند، نه تنها نقش مهمی دارد.

مثلاً اگر میزان منگنز قراضه، در ناخن لودر محاسبه شود، نه تنها میشود قیمت گذاری درست تری بر روی آن داشت، بلکه میشود به خریدار (فولادساز) میزان صرفه جویی را نشان داد. قراضه های دیگری هستند که آلیاژهای مفیدی دارند. مثلاً قراضه های جنگی غیر انفجاری، انواع محور و تراورس فولادی راه آهن، هسته ای ترانس، شفت ها، قراضه های چرخ قطار و باندراز راه آهن. در رابطه با پرت قراضه نیز باید به فرایندهای جانبی مانند احیای قراضه ها و خایرات تولید توجه ویژه داشت که قطعاً میتوان از این راه پرت را کاهش چشمگیر داد. همه اینها میتوانند در فولادسازی باعث کاهش هزینه خریدار بشوند.

پس به طور خلاصه وقتی بحث از کیفیت قراضه میکنیم باید چند نکته رو در نظر بگیریم:  
 ۱- شخص های اندازه گیری کیفیت قراضه باید تعریف بشوند.  
 ۲- تعاریف باید بین همه اعضای زنجیره به

این هست که بگوییم تامین کننده قراضه دانش و تجربه کافی ندارد. به نظر من این بحث را میشود از یک زاویه دیگر مورد بررسی قرار داد. او لاً به هر حال قدرت چانه زنی خریدار و فروشنده همیشه در طول تاریخ وجود داشته است. و هر مشتری میتواند برای چانه زنی از این ابزار هم استفاده کند. به نظر من مسئله این است که هر فروشنده بپرین استفاده را کرده و ضروریست به روش مصرف محصول خودش مسلط باشد. اگر تامین کنندگان قراضه از این جهت به موضوع نگاه کنند که حتی با فرض شکایت مشتری از کیفیت محصولشان، می توانند به مشتری نحوه مصرف محصول را آموزش بدهند و یا با او همراه باشند، خیلی از مسائل حل خواهد شد. متناسبانه من تا حال ندیده ام که یک تامین کننده قراضه به یک فولادساز از روش مصرف یا تولید فولادساز انتقاد کند. دیده نشده که مثلاً یک تامین کننده، یک مهندس متالورژ با تجربه در کنار خودش داشته باشد تا در بحث فنی با مشتری خودش بتواند وارد شود. همیشه فولادسازها از ابزار داشن خودشان و عدم ورود تامین کنندگان به مباحث فنی استفاده میکنند و تامین کننده نمیتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

تامین کننده و خریدار یار و شریک هم هستند. منافع هر دو در گرو تداوم کار و همکاری است. اگر همیشه یک طرف بر دیگری مسلط باشد عدم تعادل وجود دارد و عدم تعادل پایدار نخواهد بود. من همیشه نظرم این بوده که تامین کنندگان قراضه به عنوان تامین کننده ماده اصلی فولادسازی باید خیلی بیشتر روی مباحث فنی فولادسازی وارد شوند. در این راه می توانند از متخصصین زیادی که در کشور هستند استفاده کنند. من اعتقاد دارم که این دعوا، بدون وارد شدن به بحث فنی هیچ وقت پایان نخواهد داشت.

**در زمینه موضوعات دیگر کیفیت نظیر دانسیته، سایز و جنس قراضه هم توضیح فرماید.**

در مورد سایز به طور خلاصه اینکه: بسته به نوع کوره سایز قراضه باید مناسب باشد به نحوی که شارژ بتواند انجام شود. طبیعتاً یکی از دلایلی که یک قراضه با درجات پایینتر کارشناسی می شود اینست که نیاز به هزینه برشكاری داشته باشد. دانسیته بیشتر قراضه منجر به جذب انرژی بیشتر قراضه و زودتر ذوب شدن آن و کوتاه شدن زمان ذوب و افزایش تولید می شود. پس دانسیته میتواند روی تولید اثر زیادی بگذارد. اما موضوع دانسیته و

قراضه است اما همه راه حل نیست. حسب شرایط میتوان در وهله اول سرمایه گذاری روی دستگاه شی برس (Shear Press) انجام داد و در گام بعدی توسعه بر روی شردر انجام شود و یا بر عکس. اگر مجموعه ای بتواند همه امکانات لازم را برای شردر، شی برس و پرس فراهم کند، بسیار عالیست.

انتخاب تکنولوژی نیاز به در نظر گرفتن پارامترهای زیادی دارد: از نظر میزان سرمایه گذاری، زیرساخت لازم، در دسترس بودن مواد اولیه، در دسترس بودن بازار مصرف، وجیه اقتصادی و غیره.

در پایان اینکه، فراوری قراضه به صورت سیستماتیک و مدرن، با ابزار و تجهیزات استاندارد که منجر به تولید محصولی استاندارد با تعاریف دقیق و مشخص داشته باشد، از نیازهای صنعت فولاد ایران است.

اگر بخواهیم مثال بزنم، مقاله‌ای نشان میدهد که ترکیب زیر اقتصادی ترین ترکیب شارژ کوره بوده (در آن آزمایشی که مقاله اش منتشر شده) - (شکل یک).

همانطور که عرض کردم این ترکیبات بستگی به شرایط هر کارخانه، سایز کوره، توان کوره، قیمت قراضه‌های مختلف و غیره دارد. واقعاً نمیشود یک نسخه جامع برای همه پیچید و گفت که استفاده از ۱۰۰ درصد قراضه شرد شده اقتصادی ترین روش ممکن هست. اما بر عکس آن، حتماً میشود گفت که استفاده از قراضه شرد شده (به شرط نسبت قیمت معقول آن به قراضه‌های دیگر) حتماً میتواند به اقتصادی شدن تولید کمک کند. به طور خلاصه عرض کنم؛ شردر به اقتصادی شدن زنجیره تولید فولاد کمک میکند، اما شردر تنها راهکار نیست. قراضه باید بر حسب نوع آن؛ تفکیک، برشکاری، پرس کاری و قیچی، شی برس (Shear Press) بشوند.

به طور خلاصه تر اینکه؛ شردر یکی از ابزارهای لازم و حتی واجب در فرایند فراوری و تامین ضایعات با ارزشی مثل مس و آلومینیوم و غیره است.

اندازه گیری کرد و کنترل خیلی خوبی در فرایند فولادسازی داشت. اما اگر با همین دستگاه شردر به جای بدنه خودرو و قراضه‌هایی که با ورقهای کمتر از ۶-۵ میلیمتر هستند، مثلاً حلبی شارژ شود، محصول اصلاً دلخواه نیست. مسئله اینست که بتوانیم از این دستگاه به درستی استفاده کنیم و از ارزش افزوده ای که در فولادسازی ایجاد میکند استفاده کنیم. مطالعات زیاد و تست‌های زیادی در کارخانجات فولادسازی در دنیا انجام شده که به ما بگوید که آیا میشود ۱۰۰ درصد از قراضه شرد شده استفاده کرد؟ و اگر میشود آیا این کار اقتصادی هست؟

در واقع میشود از قراضه شرد شده تا ۱۰۰ درصد هم استفاده کرد. اما مطالعات منتشر شده عموماً نشان میدهد که استفاده ۱۰۰ درصد از قراضه شرد شده الزاماً اقتصادی نیست. در واقع در فرایند ذوب با کوره‌های مختلف یک سیکل ذوب استفاده کرد. یکی دیگر از مزایای شردر، خروجی ضایعات با ارزشی مثل مس و آلومینیوم و غیره است.

ترکیب یک: ۱۵ درصد قراضه پرسی سنگین + ۱۵ درصد سفاله پرس شده + ۶۰ درصد قراضه شرد شده + ۱۰ درصد قراضه مخلوط.

ترکیب دو: ۱۵ درصد قراضه پرسی سبک + ۱۵ درصد سفاله پرس شده + ۴۰ درصد قراضه شرد شده + ۲۰ درصد قراضه سنگین بار + ۱۰ درصد قراضه مخلوط.

شکل ۱