



روش ریخته گری توپر تحت حلاً [تلفیقی مناسب از روش جدید]

دکتر یوسف حاج کریم خاوری
مهندس مهندسی فولادسازی

دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندسی صنایع فولاد

با همکاری:

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه شهید چمران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران

شماره مقاله

روش ریخته‌گری " توپر تحت خلا " تلفیقی مناسب از دو روش جدید

دکتر یوسف حاج کریم خرازی ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندس مهدی دیواندری ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه :

روش ریخته‌گری توپر تحت خلا تلفیقی است از دو روش ریخته‌گری توپر و ریخته‌گری و قالب‌گیری تحت خلا که هر دو روش کاملاً جدید بوده و کمتر از ۳۰ سال پیش معرفی شده‌اند .
روش ریخته‌گری توپر در صنایع اتوموبیل سازی توسعه قابل توجهی یافته و اخیراً " سیلندر اتوموبیل سه این روش در خط تولید قرار گرفته است .
در روش تلفیقی با استفاده از اعمال خلا، ماسه بدون چسب و رطوبت خودگیر شده ؛ و پس از بارریزی در حالیکه خلا برقرار است ، مدل پونولیتی بخار شده و مذاب جای انرآمی گیرد . بدین ترتیب کلیه هزینه‌های ناشی از افزایش چسب و مواد افزودنی حذف و خط گردش ماسه در یک سیستم تولیدانبوه بسیار ساده میگردد .
بعلاوه با انجام مکش ، معایب روش توپر که ایجاد گاز است کاملاً حذف و برطرف میگردد .
با انجام ۱۲ آزمایش مختلف ، ضمن بررسی شرایط اعمال مکش یکنواخت و نقش آن در سلامت قطعات ، نقش سیستم راهگامی و نیز پوشش قالب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .

درک اهمیت روش معرفی شده ، مستلزم شناخت کافی در مورد محاسن و محدودیت های هر کدام از روشهای ریختهگری توپیر "Full mold process" و فرآیند تحت خلاء V-process است .
روش مورد نظر ضمن حذف برخی محدودیت های هر کدام از روشهای فوق الذکر ، محاسن آنها را در خود جمع می نماید .

الف - روش ریختهگری توپیر

اولین بار در سال ۱۹۵۸ شخصی بنام شرویر "Shroyer" روش را معرفی کرد که بر اساس آن مدلها ذوب شونده از جنس پلی استرین "Expanded Poly styrene" پس از قالبگیری داخل ماسه بدون آنکه از قالب خارج شوند ، عمل مذابریزی بر روی آنها انجام و با ذوب مدل در داخل قالب ، مذاب ریخته گری شده ، جای خالی مدل را بتدریج پر می کرد و بدین وسیله قطعه مشابه مدل اولیه حاصل می گردید (اختراع شماره - ۲۴۳۰۲۸۳) (۱ و ۲) این روش با نامهای مختلف معرفی شده است و در حال حاضر علاوه بر روش ماسه ای معمولی برای تولید قطعات کوچک ، با روش سیلیکات سدیم و یا چسب سرد برای تولید قطعات بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد . (۳)

اولین مقاله در این مورد بوسیله پرفسور فلمینگ M.C.Fleming انتشار یافت (۲) این مقاله کاربرد فرآیند را در زمینه ریختهگری قطعات هنری تشریح می کرد . پیشنهاد انجام این پژوهش از طرف هنرمندی "Duca" که از این روش برای تهیه قطعات هنری استفاده می کرد ، ارائه شده بود بلافاصله شرکتهای مهم اتوموبیل سازی آمریکا پژوهش بر روی این روش و استفاده از آن در صنایع مزبور را در دستور کار خود قرار دادند . (۳)

- 1- Full Mald Process
- 2- Lost Foam Casting
- 3- Lost Pattern Process
- 4- Evaporative Pattern Casting (EPC)
- 5- Evaporative Foam Casting
- 6- Expanded Polystyrene Molding


در سالهای بعد از آن یعنی ۱۹۶۲ روشی معرفی شد که در آن از ماسه بدون چسب استفاده میگردند. ولی مشخص نیست که استحکام ماسه چگونه بدست می آید.

آنچه که مورد تاکید قرار گرفته است استفاده از ارتعاش برای فشردن ماسه میباشد [۲ و ۳] استفاده از ماسه بدون چسب قابلیت های روش ریختهگری توپرا بسیار افزایش میدهد و در حال حاضر کوشش بسیار زیادی در صنایع اتوموبیل سازی بر روی استفاده از این روش متمرکز گردیده است. [۲ و ۳ و ۹]

محاذن و محدودیت های روش توپرا

- ۱-۱- عدم خروج مدل از ماسه و در نتیجه حذف شیب از مدل
- ۲-۱- افزایش دقت ابعادی بدلیل عدم خروج مدل از ماسه
- ۳-۱- امکان تولید قطعات بزرگ، با تعداد کم بدون طی مراحل مفصل مدلسازی و قالبگیری پیچیده از طریق چسباندن قطعات فوم به یکدیگر بعلاوه سیستم راهگاہی
- ۴-۱- استفاده از درجه یک تکساده
- ۵-۱- عدم لزوم انتخاب سطح جدایش و حذف ماهیچه در بسیاری از موارد
- ۶-۱- حذف پلیسه و نیز جلوگیری از عیوبی که در اثر جابجائی قالب و یا ماهیچه mold shift و بیرون زدن - مذاب بوجود می آید.


۷-۱- دقت ابعادی بالا



شکل ۱: دقت ابعادی روش های مختلف ریختهگری [۱۰]

- ۱-۲- مشکل خروج گازهای ناشی از سوختن فوم
- ۲-۲- عیب چین پوستی در آلومینیم و عیب ژگاله در فلزات آهنی [۲]
- ۳-۲- لزوم تولید مدل های از جنس فوم در هنگام تولید انبوه
- ۴-۲- انقباض فوم پس از تولید مدل های فومی که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

اساس این روش بریکارگیری ماسه بدون چسب و استفاده از خلاء، بمنظور استحکام بخشیدن به ماسه استوار است . در این روش مدل فلزی از سطح جدایش خود بر روی صفحه درجه که خود بصورت محفظه ای است ، وجود دارد که پس از قراردادن یک نایلون مخصوص بر روی مدل و حرارت دادن از بالا (مرحله ۲) ، با اعمال خلاء از زیر، نایلون مخصوص کاملاً " بر روی مدل کیپ شده و نایلون شکل منفی مدل را به خود پیگیرد (مرحله ۳) سپس درجه ای مخصوص که امکان اعمال مکش یا خلاء از اطراف آن وجود دارد بر روی صفحه درجه قرار گرفته (مرحله ۴) و باریختن ماسه ، ارتفاع لازم برای رسیدن به حداکثر تراکم ماسه ، به درجه اعمال میشود (مرحله ۵) پس از آن با قراردادن نایلون بر روی درجه ، ارتباط قالب با هوای محیط قطع شده و خلاء به درجه اعمال میشود (مرحله ۶ و ۷) دولنگه درجه به این ترتیب تهیه و به یکدیگر متصل میگردد و بارزیری در حالیکه مکش برقرار است انجام میشود (مرحله ۸) [۳ و ۶]



شکل ۲: مراحل مختلف قالبگیری تحت خلاء

- ۱-۱- استفاده از ماسه بدون چسب و رطوبت
- ۲-۱- ساده شدن سیستم گردش ماسه و تخلیه و بازیابی آسان
- ۳-۱- خروج بهتر گازهای ناشی از واکنش مذاب و قالب در اثر اعمال مکش
- ۴-۱- قابلیت پرکردن مقاطع نازک
- ۵-۱- دقت ابعادی مناسب
- ۶-۱- عدم لزوم پوشش


۱-۲- محدودیت در طراحی قطعات

- ۲-۲- عدم امکان تولید قطعات بزرگ بویژه بدلیل سوختن نایلون در هنگام ورود مذاب به قالب و ریزش ماسه
 - ۳-۲- لزوم استفاده از تجهیزات مکش و نیز نایلون مخصوص
- اکنون به بررسی مراحل مختلف انجام شده در این پژوهش و نتایج آن می پردازیم
- تجهیزات و روش مورد استفاده:**


به منظور انجام آزمایش از درجه ای با مشخصات شکل ۳ استفاده گردید، این درجه دارای دولول است مشبک بود که در یک انتها به محفظه ای متصل می گردید از قسمت بیرونی لوله ای خارج شده و کل سیستم را به پمپ خلاء متصل می نمود.

جهت تهیه مدل نیز از یونولیت معمولی استفاده میشد. مدل های اولیه صفحه ای بودند و مدلی که نهایتاً آزمایشات متعدد بر روی آن گرفت در شکل ۴ مشاهده میشود.

مذاب مورد استفاده جهت ریخته گری چدن معمولی بوده و برای قالب گیری از ماسه خشک فیروزکوه استفاده میشد.



شکل ۳: مشخصات درجه مورد استفاده در قالب گیری





شکل ۴ : مشخصات مدل یونولیتی همراه با سیستم راهگاهی

نحوه قالبگیری

با قراردادن صفحه‌ای روی میز قالبگیری، ابتدا نایلونی معمولی کشیده شده، سپس درجه اصلی بر روی آن قرار گرفته و مقداری ماسه داخل درجه ریخته می‌شود تا به سطح مشخصی برسد. آنگاه مدل بر روی ماسه قرار گرفته و با پرکردن درجه از ماسه، با استفاده از ضربه چکش لاستیکی به درجه، مختصری تراکم بوجود می‌آید. پس از این مرحله نایلون دیگری روی سطح درجه قرار می‌گرفت و با چند بار قطع و وصل خلاء مقدار تراکم ماسه زیادتر می‌شود. نهایتاً "خلاء بطور کامل به درجه وصل می‌شود و در نتیجه استحکام قابل توجهی برابر با ۷۵ واحه استاندارد AFS بدست می‌آید.

کوشش کافی بعمل آید تا با توجه به وضعیت مدل، خلاء یکنواختی در اطراف مدل اعمال گردد. پس از این مراحل يك صفحه آزیست بر روی درجه طوری قرار داده می‌شود که در آن سوراخی درست منطبق با حوضچه یا لای راهگاه تعبیه شده بود این عمل به منظور جلوگیری از سوختن نایلون روی قالب.



مرحله ۷: تخلیه

شکل ۵: مراحل مختلف قالب‌گیری در روش توپر تحت خلاء

در اثر ریختن احتمالی مذاب، بر روی نایلون انجام می‌گردید، تا از ایجاد اختلال احتمالی در اعمال مکش یا خلاء جلوگیری بعمل آمده و مکش اعمال شده تا انتهای باریزی بطور کامل ادامه داشته باشد.

پس از باریزی نیز مدتی مکش میباید تا خلاء همچنان ادامه یافته و از فروپاشی زودرس ماسه در هنگامی که فلز هنوز مایع و یا خمیری است، جلوگیری بعمل آید. سپس مکش قطع شده و قطعه خارج می‌گردد.

نتایج حاصل از آزمایشات مختلف در جدول ۱ مشاهده میشود.


نتیجه آزمایش + جدول ۱ : توضیح روند آزمایشات انجام شده

نتیجه و توضیح	پوشش	نحوه اعمال عکس		مقطع راهباره		شماره آزمایش و مدل مورد استفاده
		از قسمت بالا	از قسمت پایین	مثبت	منفی	
۷۵ AFS			*			۱- بررسی تراکم ماده
+			*		*	۲- ریخته گری صفحه
-			*		*	۳- ریخته گری مدل شکل
-			*		*	۴-
-			*		*	۵-
+		*	*		*	۶-
+		*	*		*	۷-
+	پوشش فقط در مقطع راهباره	*	*		*	۸-
+		*	*	*	*	۹-
-			*	*	*	۱۰-
-	پوشش فقط در مقطع راهباره	*	*	*	*	۱۱-
+		*	*	*	*	۱۲-

بررسی روند آزمایش و نتایج حاصله :

الف : اولین آزمایشات به منظور بررسی استحکام قالب صورت گرفت که نتیجه آن دست یابی به استحکام ۷۵ AFS بود پس از آن صفحه‌ای ساده ریخته‌گری شد که اگرچه مکش از قسمت پائین قالب انجام شد ولی نتیجه موفقیت آمیز بود. در نتیجه مشخص شد که این روش قابل اجرا می‌باشد. (آزمایش ۲۱)

ب : پس از مرحله اول ، ۳ آزمایش صورت گرفت که در همه آنها مکش از قسمت پائین انجام می‌گرفت ، کلیه این آزمایشات ناموفق بودند این موضوع نشان داد که اعمال مکش یکنواخت و از بالا نقش اساسی در تولید قطعات سالم دارد . با توجه به تاکید اغلب مقالات [۱ و ۵] بر نقش پوشش در تولید قطعات سالم و علیرغم پوشش دادن مدل قطعات تولید شده معیوب بودند ، البته اشکال عمده بیشتر در راه‌بارها ظاهر می‌شود و مشخص بود که در هنگام ورود مذاب به قالب ، ماسه در قسمت راه‌بارها استحکام خود را از دست داده و ریزش می‌نماید .



شکل ۶ : قطعه خراب به دلیل عدم مکش یکنواخت

پ : در کلیه آزمایشات بعدی اعمال مکش از بالا انجام گردید . آزمایش ۶ و ۷ که در آنها مدل پوشش داده شده بود ، کاملاً سالم بودند (شکل ۷)

در آزمایش ۸ ، بدلیل آنکه بیشتر خرابی مشاهده شده در آزمایشات ، ناشی از خرابی راهباره و ماسه - شوری تشخیص داده شده بود . فقط قسمت راهباره پوشش داده شد . که قطعه تولیدی سالم بود .

ت : با توجه به آنکه معمولاً " خرابی در قسمت راهباره اتفاق می افتاد و ماسه قسمت راهباره همچنانکه گفته شده به داخل قالب انتقال می یافت ، کوشش بعدی بر روی تغییر مقطع راهباره بود .

دلیل اول برای این تغییر فشار تر کردن سیستم راهگاهی بمنظور پر بودن کامل سیستم در خلال بارریزی بود . دلیل دوم این بود که به نظر می رسید با تغییر مقطع از شکل مستطیل به مثلث (و یا نیم دایره) امکان اعمال مکش بر روی راهباره بیشتر گشته و استحکام ماسه در این قسمت به حد قابل قبولی رسیده و از خرابی و ماسه ریزی در این قسمت جلوگیری میشود . به بیان دیگر بنظر می رسید چنانچه لوله های مکنده در بالا زاویه دید بهتری نسبت به مقطع راهباره داشته باشند احتمال خرابی این قسمت کمتر خواهد بود .




شکل ۷ : قطعه سالم با استفاده از مقطع راهباره مستطیل

ث : بقیه آزمایشات با استفاده از راهباره مثلثی انجام شد آزمایش شماره ۹ که اولین آزمایش با این سیستم بوده موفق بود .

آزمایشات ۱۰ و ۱۱ که در آسپا به ترتیب در اولی کلا" پوشش حذف شده بود در آزمایش بعدی فقط راهباره دارای پوشش بود . نتایج مثبتی در برنداشت بنا بر این در خصوص نقش پوشش تنها در قسمت راهباره با توجه به نتایج مثبت و منفی نمیتوان نظر قاطعی ارائه داد و آزمایشات بیشتری لازم است .

ج : آزمایش ۱۲ که مشابه آزمایش ۹ بود مجدداً " منجر به تولید قطعه سالم گردید بنا بر این در مجموع میتوان نتیجه گرفت که با پوشش کامل مدل میتوان به نتایج موفقیت آمیز دست یافت .



شکل ۸ : تولید قطعه سالم با استفاده از راهباره مثلثی

در کلیه قطعات سالم تولیدی کلیه ناهمواریهای ناشی از سطوح مدل فومی انتخاب شده، بر روی قطعه تولیدی منعکس گردیده است و این موضوع از طریق عکسهای ارائه شده کاملاً مشخص میباشد . متذکر میگردد پوشش مورد استفاده ، پوشش زیرکینی محلول در الکل بوده است .

- ابداع تکنولوژی جدید باید متضمن مزایای خاصی باشد تا ضرورت وجودی آن مطرح گردد.
- روش ریخته‌گری توپرتحت خلاء چنانچه در تولید انبوه بکار گرفته شود مزایای بسیاری به همراه دارد که بصورت زیر فهرست میگردد.
- قطعات پیچیده می‌توانند بدقت تولید شوند.
- پیرایش و تمیزکاری قطعات محدود و کم هزینه بوده چراکه عموماً " خط جدایش و پلیسه وجود ندارد.
- چسب و افزودنی‌ها در ماسه وجود نداشته ، لذا سیستم گردش ماسه تنها برای خنک کردن و غربال کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- تخلیه در آسانترین شکل ممکن مطرح میشود ، چراکه ماسه خشک بسیار سیال است .
- وجود مایه‌چسب در بسیاری موارد ضرورت نداشته و در صورت لزوم در حداقل خود قرار می‌گیرد.
- سیستم قابلیت مکانیزاسیون بسیار خوبی دارد.
- عوارض ناشی از وجود گاز بدلیل اعمال مکش در حداقل مقدار می‌باشد در واقع اعمال خلاء ضعف سیستم ریخته‌گری توپرتحت خلاء ایجاد گاز است کاهش میدهد و گازها را از محیط قالب خارج می‌نماید.
- بدلیل اعمال خلاء مقاطع نازک با اطمینان بیشتری قابل ریخته‌گری میباشد چراکه اعمال مکش به پر شدن مقاطع نازک کمک بسیاری می‌نماید.
- سیستم قابلیت تولید قطعات به تعداد کم را با سادگی دارا میباشد.
- تناژ مصرفی ماسه با زاء واحد وزنی تولید قطعات ریخته‌گری بسیار پائین است .
- دقت ابعادی بسیار بالا بوده و در واقع جزو روش های بسیار دقیق به حساب می‌آید.
- در واقع روش ریخته‌گری توپرتحت خلاء ضمن داشتن محاسن هر دو روش ، محدودیتهای آنها را از بین میبرد.



*** References ***

- 1- V.H.Burchell AccoBabcock Inc.& Frederick .MD Production Systems For Lost Foam Casting AFS-Transaction (984) 629-636
- 2- M.C. Flemings: Foam Vaporization Casting AFS-Transaction (1987) 665-672 .
- 3- Metals Handbook 9-th Edition VOL-15 A-Murry Patz, Lost Foam Technologies, INC . Thomas S.Piwonka, University Of Alabama Un-Bonded Sand Molds 230-237
B-R.E. Grote Missouri Precision Castings Thomas S.Piwonka, University Of Alabama 270-272 .
- 4- R.E.Grote : Replicasting Ceramic Shell Molding : The Process And Its Capabilities AFS-Trans . (1986) 181-186 .
- 5- M.C.Ashton & S.G.Sharman & A.J.Brookes The Replicast F.M(Full Mold) And CS (Ceramic Shell) Process ; AFS-Trans . (1984) 271- 280 .
- 6- Annual Technical Review
The Best From The V-Process ; France Foundry Trade Journal (1990) 591- 592 .
- 7- M.G.Gressel & D.M.O,Brien & R.D.Tenaglia Emission Characteristics Of The Evaporative Pattern Casting Process; AFS-Trans.(1987) 503- 514



8- S.Shivkumar & B.Callois

Physico-Chemical Aspects Of The Full Mold Casting Of Al-Alloys:

Part 1 :The Degradation Of Polystyrene AFS-Trans (1987-NO 84)
791-800 .

Part 2: Metal Flow In Simple Patterns AFS-Trans (1987-NO 85)
801-812 .

9- R.G.Greeley; EPS Patterns Tooling : The User's View

AFS-Trans.(1987) 423-424 .

10- Volcan Engineering CO.

Trufoam-New Process(Sep.1990) 625- 632

۱۱- پروژه کارشناسی ، -ید مهدی اوصیاء ، آرمان امیر -لیماسی ، محسن مرتضوی زاده . پائیز ۱۳۶۹



8- S.Shivkumar & B.Callois

Physico-Chemical Aspects Of The Full Mold Casting Of Al-Alloys:

Part 1 :The Degradation Of Polystyrene AFS-Trans (1987-NO 84)
791-800 .

Part 2: Metal Flow In Simple Patterns AFS-Trans (1987-NO 85)
801-812 .

9- R.G.Greeley; EPS Patterns Tooling : The User's View

AFS-Trans.(1987) 423-424 .

10- Volcan Engineering CO.

Trufoam-New Process(Sep.1990) 625- 632

" Vacuum full mold " process , proper combination of two new processes .

ABSTRACT :

Vacuum full mold process is combination of two process " V-Process " and full mold process " that have been introduced to foundry industry less than thirty years ago .

The full mold process has been developed in the automative industry extensively and black cyfinder has been produced by this process , recently .

In the vacuum full mold process . nobended loose sand is vacuum banded and during pouring , foam pattern is vapaurized and melt full carity , meanwhile vacuum is useed .

In the respect , whale of expense of for binder and additives is eleminated and sand preparation line will be very simple , further more gas defect of full mold process is eleminated .

Twelve test has been performed , and affect of conditions hamogenvans vacuum , and it,s relation to somndness of costligs , gating system and mold casting has been investigated .

MINISTRY OF MINES AND METALS
NATIONAL IRANIAN STEEL CO

AHWAZ
SHAHID CHAMRAN
UNIVERSITY.



9 -- 15 MARCH 1991

VACUUM FULL MOLD PROCESS. PROPER
COMBINATION OF TWO NEW PROCESSES

Dr. Y. B. K. Kharrazi
M. Divandari

IRAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECH
I. B. OF IRAN

WITH COOPERATION OF

IRAN UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECH

SHAHID CHAMRAN
UNIVERSITY.

NEW

IRANIAN UNIVERSITY